


P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire		Sch. P. 12
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/22	GAL Quattro Parchi Lecco Brianza	A. Silvetti/R. Laviscio

DATI PERCORSO		
<i>Proprietà</i>	Pubblica	
<i>Comune di partenza</i>	Galbiate, sede Parco Monte Barro	
<i>altitudine</i>	546	m s.l.m.
<i>Comune di arrivo</i>	Galbiate, Eremo del Monte Barro	
<i>altitudine</i>	712	m s.l.m.
<i>Comuni attraversati</i>	Torre De' Busi	
<i>Dislivello complessivo</i>	166	m



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICAVITA' E DELLA RILEVANZA

Grado di rilevanza: **A** Sistema paesaggistico di riferimento

Contesto paesaggistico

Morfologia del terreno

- Forte pendio
- Poggio su spalla
- Leggera pendenza
- Piano

Localizzazione

- Centro storico
- Nucleo sparso di antica formazione
- Area urbana
- Area periurbana
- Area naturale
- Ambito agricolo
- Ambito pastorale

Tutele

- D.Lgs. 42/2004 art. 10
- D.Lgs. 42/2004 art. 45
- D.Lgs. 42/2004 art. 136
- D.Lgs. 42/2004 art. 142

Valore storico

- percorso rilevabile nella cartografia IGM di prima levata (fine XIX sec.)
- percorso di rilevanza storica di scala locale

Appartenenza a percorsi

Fruizione turistico-culturale

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Panoramici, punti sensibili, belvedere

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Simbolici

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi storici di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi storici di rilevanza locale

<i>Appartenenza ad ambiti</i>

Elevata naturalità, parchi regionali, aree naturali protette

- Situato in un'area di rilevanza regionale/provinciale
- Situato in un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza locale

Riconoscibilità

- il bene ha particolare significato simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova in un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova vicino ad un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)

Sistemi storico/tradizionale

- Il bene appartiene a paesaggi agrari tradizionali
- Il bene appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione

Propensione al riuso:	B	Caratteristiche del percorso
------------------------------	----------	-------------------------------------

- Larghezza della sede
 - < 1,50 m
 - 1,50 m / 2,00 m
 - > 2,00 m
- Pendenza media del percorso
 - < 15 %
 - 15% / 30 %
 - > 30 %
- Sezione trasversale
 - Sede in trincea
 - Sede con muri di sostegno a valle e/o monte
 - Sede in rilevato
 - Sede complanare alla morfologia circostante

- Tipologia costruttiva
 - Sede in terra battuta
 - Sede in pietra irregolare
 - Sede in pietra regolare
 - Basalto
 - Granito
 - Gneiss
 - Porfido
 - Altra pietra:
 - Sede in Opus Spicatum

- Tipologia di attraversamento di fiumi/torrenti
 - Guadi in pietrame
 - Passerelle in legno
 - Ponti ad arco in pietra

- Tipologia di allontanamento delle acque meteoriche
 - Drenaggio con canaletta laterale o trasversale
 - Canaletta in legno
 - Canaletta in pietra
 - Taglione in pietra
 - Assenza di sistemi di drenaggio

Accessibilità

- Pedonale *ved. TAB 01*
 - T: Turistico
 - E: Escursionistico
 - EE: Escursionisti esperti
 - EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura
- Ciclopedonale *ved. TAB 02*
 - TC: Cicloturistico di tipo carrozzabile
 - MC: Cicloturisti di medie capacità
 - BC: Cicloturisti di buone capacità
 - OC: Cicloturisti con capacità triatlistiche
- Carrabile
 - Parcheggio disponibile
 - Parcheggio non disponibile

Grado di integrità/originalità: C

- Originale
- Rimaneggiata
- Rimaneggiato in parte

Stato di conservazione: D

- Degrado presente nella sede stradale
 - Vegetazione
 - Materiale di deposito
 - Mancanza di elementi della pavimentazione

- Sconnessione degli elementi della pavimentazione
- Degrado antropico della pavimentazione
- Sconnessione e/o mancanza di cordoni in pietra
- Mancanza di porzioni di muri di contenimento
- Mancanza di elementi di protezione a valle
- Assenza di elementi di protezione a valle

Attraversamento fiumi / torrenti

- Originale
- Rimaneggiata
- Mancanza di guadi in pietra
- Passerelle in legno
 - Cipollatura
 - Fessurazione
 - Marcescenza
 - Cedimenti parziali della struttura
 - Cedimento della struttura
- Archi in pietra
 - Cedimento strutturale
 - Mancanza di elementi della pavimentazione
 - Mancanza e/o cedimenti di elementi di protezione
 - Degrado antropico

Valutazione finale d'intervento

Grado di rilevanza	A	Sistema paesaggistico di riferimento	ALTO
Propensione al riuso	B	Caratteristiche del percorso	MEDIA
Grado di integrità/originalità	C		MEDIO
Stato di conservazione	D		DISCRETO

PRIORITA' DI INTERVENTO	ALTA
--------------------------------	-------------

Note sulla rilevanza e significatività del bene

Note sulla valutazione del sentiero: la mulattiera di salita all'eremo del Monte Barro presenta uno stato di conservazione non ottimale con degradi diffusi e diversificati a seconda dei tratti. Alcuni presentano estese mancanze e inerbimento; altri sconnessioni delle cordonature e mancanze puntuali; altri ancora sono completamente privi di pietrame e risultano in sola terra battuta. Non mancano rimaneggiamenti con annegamento di ciottoli in malta cementizia.

Note sulle caratteristiche del paesaggio: il percorso sale sul crinale del Monte Barro che si affaccia sul lago di Annone. Si snoda attraverso un paesaggio boschivo con vegetazione fitta; in alcuni punti si apre sporadicamente una vista panoramica sul lago. L'area è compresa all'interno di un ambito sottoposto a tutela per notevole interesse pubblico quale "bellezza di insieme" (art. 136 del D.lgs. 42/2004). La presenza in cima dell'Eremo del Monte Barro dà al sentiero anche un significato simbolico come strada di pellegrinaggio.

	P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire	Sch. P. 12
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Raffaella Laviscio

SCHEDA DI INTERVENTO
livello di fattibilità

Principali degradi : rilievo visivo

A Percorso lastricato

Presenza vegetazione
 Presenza materiale depositato e stratificato
 Mancanza e sconnessione di pietre e ciottoli
 Sconnessione e mancanza di cordoni di pietra

B Muri in pietra a secco

Presenza di muschi e licheni
 Presenza di vegetazione
 Sconnessione degli elementi
 Crolli

Priorità di intervento

Prezzario opere forestali approvato da Regione Lombardia giugno 2022

Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia edizione giugno 2022

A Percorso lastricato

D.006.002.003 Sfalcio dell'erba eseguito con falciatrice
 1C.25.100.0310.b Rimozione di vegetazione
 1C.25.200.0115 Rimozione di depositi superficiali
 1C.25.100.0615 Rimozione accurata di elementi lapidei sconnessi
 L.001.005.002 Formazione di selciato in pietrame a secco

B Muri in pietra a secco


1C.25.300.0320 Trattamento formazione di vegetazione
 1C.25.100.0310 Rimozione della vegetazione
 1C.25.100.0640 Posa di elementi lapidei
 1C.06.720.0040 Muratura a cuci-scuci
 1C.25.100.0520.d Rimozione di stuccature cementizie

Note sullo stato di conservazione del bene

Note sulla valutazione del degrado : il bene presenta uno stato di conservazione molto variabile: alcuni tratti sono stati rimaneggiati e presentano pietrame di pezzatura uniforme annegato in malta cementizia; altri tratti versano invece in cattivo stato di conservazione con importanti mancanze, sconessioni e depositi superficiali oltre che la crescita di vegetazione spontanea.

P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire		Sch. P. 12
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/22	GAL Quattro Parchi Lecco Brianza	A. Silvetti/R. Laviscio

DATI ELEMENTO		
<i>Proprietà</i>	Pubblica	
<i>Comune</i>	Galbiate, Monte Barro	
<i>altitudine</i>	546-712	m s.l.m.
<i>Oggetto</i>	Muretti a secco	



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICAVITA' E DELLA RILEVANZA

Grado di rilevanza:	A	Sistema paesaggistico di riferimento
----------------------------	----------	--------------------------------------

Contesto paesaggistico

Morfologia del terreno

- Forte pendio
- Poggio su spalla
- Leggera pendenza
- Isolato

Localizzazione

- Centro storico
- Nucleo sparso di antica formazione
- Area urbana
- Area periurbana
- Area naturale
- Ambito agricolo
- Ambito pastorale

Tutele

- D.Lgs. 42/2004 art. 10
- D.Lgs. 42/2004 art. 45
- D.Lgs. 42/2004 art. 136
- D.Lgs. 42/2004 art. 142

Appartenenza a percorsi

Fruizione storico-culturale

- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Panoramici, punti sensibili, belvedere

- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Simbolici

- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Appartenenza ad ambiti

Elevata naturalità, parchi regionali, aree naturali protette

- Situato in un'area di rilevanza regionale/provinciale
- Situato in un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un'area naturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino ad un'area naturale di rilevanza locale

Riconoscibilità

- il bene ha particolare significato simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova in un'area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova vicino ad un'area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)

Sistemi storico/tradizionale

- Il bene appartiene a paesaggi agrari tradizionali
- Il bene appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione

Accessibilità

- Pedonale *ved. TAB 01*
 - T: Turistico
 - E: Escursionistico
 - EE: Escursionisti esperti
 - EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura
- Ciclopedonale *ved. TAB 02*
 - TC: Cicloturistico di tipo carrozzabile
 - MC: Cicloturisti di medie capacità
 - BC: Cicloturisti di buone capacità
 - OC: Cicloturisti con capacità triatlistiche
- Carrabile
 - Parcheggio disponibile
 - Parcheggio non disponibile

Propensione al recupero: B Caratteristiche del muro di pietra

- Lunghezza del muro
 - < 1,50 m
 - 1,50 m / 2,00 m
 - > 2,00 m
- Tipologia costruttiva
 - Pietra irregolare
 - Pietra regolare
 - Basalto
 - Granito
 - Gneiss

- Porfido
- Altra pietra:

Grado di integrità/originalità:	C	Stato di conservazione
--	----------	------------------------

- Originale
- Rimaneggiata
- Presenza di materiale incongruo (malta cementizia)
- Degrado presente nella sede stradale
 - Presenza di vegetazione
 - Materiale di deposito
 - Mancanza di elementi della struttura muraria
 - Sconnessione degli elementi della muratura
 - Cedimento strutturale

Valutazione finale d'intervento

Grado di rilevanza	A	Sistema paesaggistico di riferimento	ALTO
Propensione al riuso	B	Caratteristiche del muro di pietra	MEDIA
Grado di integrità/originalità	C	Stato di conservazione	MEDIO
Stato di conservazione	D		PESSIMO

PRIORITA' DI INTERVENTO	ALTA
--------------------------------	-------------

Note sulla rilevanza e significatività del bene

Note sulla valutazione del sentiero: i muri di contenimento accompagnano a tratti il sentiero che conduce all'eremo del Monte Barro. Sono realizzati con massi di pietra irregolari di medie e grosse dimensioni. Versano in pessimo stato di conservazione per lunghi tratti, presentando anche alcuni crolli. La vegetazione superiore è diffusa, così come la patina biologica.

Note sulle caratteristiche del paesaggio: i muretti a secco accompagnano il percorso all'interno del paesaggio boschivo del Monte Barro. Si tratta di un paesaggio di una certa rilevanza per i suoi caratteri di naturalità ma anche per la presenza di emergenze architettoniche e simboliche quali l'Eremo del Monte Barro. Il sentiero è sufficientemente segnalato e noto alla popolazione locale.

	P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire	Sch. P. 12
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
12/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silveti

RILIEVO FOTOGRAFICO



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6




Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14