


P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire		Sch. P. 02
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/22	GAL Quattro Parchi Lecco Brianza	A. Silvetti/R. Laviscio

DATI PERCORSO		
<i>Proprietà</i>	Ecclesiastica	
<i>Comune di partenza</i>	Olgiate Molgora Via Mondonico	
<i>altitudine</i>	349	m s.l.m.
<i>Comune di arrivo</i>	Olgiate Molgora Chiesa di S. Biagio	
<i>altitudine</i>	352	m s.l.m.
<i>Comuni attraversati</i>	Montevecchia	
<i>Dislivello complessivo</i>	3	m



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICAVITA' E DELLA RILEVANZA

Grado di rilevanza: **A** Sistema paesaggistico di riferimento

Contesto paesaggistico

Morfologia del terreno

- Forte pendio
- Poggio su spalla
- Leggera pendenza
- Piano

Localizzazione

- Centro storico
- Nucleo sparso di antica formazione
- Area urbana
- Area periurbana
- Area naturale
- Ambito agricolo
- Ambito pastorale

Tutele

- D.Lgs. 42/2004 art. 10
- D.Lgs. 42/2004 art. 45
- D.Lgs. 42/2004 art. 136
- D.Lgs. 42/2004 art. 142

Valore storico

- percorso rilevabile nella cartografia IGM di prima levata (fine XIX sec.)
- percorso di rilevanza storica di scala locale

Appartenenza a percorsi

Fruizione turistico-culturale

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

- Tipologia costruttiva
 - Sede in terra battuta
 - Sede in pietra irregolare
 - Sede in pietra regolare
 - Basalto
 - Granito
 - Gneiss
 - Porfido
 - Altra pietra:
 - Sede in Opus Spicatum

- Tipologia di attraversamento di fiumi/torrenti
 - Guadi in pietrame
 - Passerelle in legno
 - Ponti ad arco in pietra

- Tipologia di allontanamento delle acque meteoriche
 - Drenaggio con canaletta laterale o trasversale
 - Canaletta in legno
 - Canaletta in pietra
 - Taglione in pietra
 - Assenza di sistemi di drenaggio

Accessibilità

- Pedonale *ved. TAB 01*
 - T: Turistico
 - E: Escursionistico
 - EE: Escursionisti esperti
 - EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura
- Ciclopedonale *ved. TAB 02*
 - TC: Cicloturistico di tipo carrozzabile
 - MC: Cicloturisti di medie capacità
 - BC: Cicloturisti di buone capacità
 - OC: Cicloturisti con capacità triatlistiche
- Carrabile
 - Parcheggio disponibile
 - Parcheggio non disponibile

Grado di integrità/originalità: C

- Originale
- Rimaneggiata
- Rimaneggiato in parte

Stato di conservazione: D

- Degrado presente nella sede stradale
 - Vegetazione
 - Materiale di deposito
 - Mancanza di elementi della pavimentazione

- Sconnessione degli elementi della pavimentazione
- Degrado antropico della pavimentazione
- Sconnessione e/o mancanza di cordoni in pietra
- Mancanza di porzioni di muri di contenimento
- Mancanza di elementi di protezione a valle
- Assenza di elementi di protezione a valle

Attraversamento fiumi / torrenti

- Originale
- Rimaneggiata
- Mancanza di guadi in pietra
- Passerelle in legno
 - Cipollatura
 - Fessurazione
 - Marcescenza
 - Cedimenti parziali della struttura
 - Cedimento della struttura
- Archi in pietra
 - Cedimento strutturale
 - Mancanza di elementi della pavimentazione
 - Mancanza e/o cedimenti di elementi di protezione
 - Degrado antropico

Valutazione finale d'intervento

Grado di rilevanza	A	Sistema paesaggistico di riferimento	ALTA
Propensione al riuso	B	Caratteristiche del percorso	ALTA
Grado di integrità/originalità	C		ALTO
Stato di conservazione	D		BUONO

PRIORITA' DI INTERVENTO

BASSA

Note sulla rilevanza e significatività del bene

Note sulla valutazione del sentiero: Si tratta della strada di accesso alla Chiesa di S. Biagio in Mondonico. Il percorso presenta due carreggiate in cubetti di porfido intervallate da ciottoli e pietre irregolari. Nell'ultimo tratto è presente una gradinata segnata da cordonature in pietra continua. Il percorso è in buone condizioni. Non presenta degradi se non riconducibili alla mancata manutenzione.

Note sulle caratteristiche del paesaggio: Il bene si inserisce all'interno del Parco Regionale di Montevicchia e della valle del Curone. Il paesaggio è quello periurbano che dal nucleo di Mondonico si apre a sud verso porzioni di paesaggio agrario.

	P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire	Sch. P. 02
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silvetti

SCHEDA DI INTERVENTO
livello di fattibilità

Principali degradi : rilievo visivo

A Percorso lastricato

Presenza materiale depositato e stratificato

B Muri in pietra a secco

Non presenti

Priorità di intervento

Prezzario opere forestali approvato da Regione Lombardia giugno 2022

Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia edizione giugno 2022

A Percorso lastricato

1C.25.200.0115 Rimozione di depositi superficiali

B Muri in pietra a secco

Nessun intervento previsto

Note sullo stato di conservazione del bene

Note sulla valutazione del degrado : il percorso è in buone condizioni. Non presenta degradi se non riconducibili alla mancata manutenzione. Non si prevedono interventi prioritari e/o urgenti.

	P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire	Sch. P. 02
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silveti

RILIEVO FOTOGRAFICO



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6