


P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire		Sch. P. 03
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/22	GAL Quattro Parchi Lecco Brianza	A. Silvetti/R. Laviscio

DATI PERCORSO		
<i>Proprietà</i>	Pubblica	
<i>Comune di partenza</i>	Olgiate Molgora Via Mondonico	
<i>altitudine</i>	348	m s.l.m.
<i>Comune di arrivo</i>	Olgiate Molgora versante Monte Crosaccia	
<i>altitudine</i>	356	m s.l.m.
<i>Comuni attraversati</i>	Montevecchia	
<i>Dislivello complessivo</i>	8	m



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICAVITA' E DELLA RILEVANZA

Grado di rilevanza: **A** Sistema paesaggistico di riferimento

Contesto paesaggistico

Morfologia del terreno

- Forte pendio
- Poggio su spalla
- Leggera pendenza
- Piano

Localizzazione

- Centro storico
- Nucleo sparso di antica formazione
- Area urbana
- Area periurbana
- Area naturale
- Ambito agricolo
- Ambito pastorale

Tutele

- D.Lgs. 42/2004 art. 10
- D.Lgs. 42/2004 art. 45
- D.Lgs. 42/2004 art. 136
- D.Lgs. 42/2004 art. 142

Valore storico

- percorso rilevabile nella cartografia IGM di prima levata (fine XIX sec.)
- percorso di rilevanza storica di scala locale

Appartenenza a percorsi

Fruizione turistico-culturale

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Panoramici, punti sensibili, belvedere

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Simbolici

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi storici di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi storici di rilevanza locale

Appartenenza ad ambiti**Elevata naturalità, parchi regionali, aree naturali protette**

- Situato in un'area di rilevanza regionale/provinciale
- Situato in un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza locale

Riconoscibilità

- il bene ha particolare significato simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova in un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova vicino ad un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)

Sistemi storico/tradizionale

- Il bene appartiene a paesaggi agrari tradizionali
- Il bene appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione

Propensione al riuso: B Caratteristiche del percorso

- Larghezza della sede
 - < 1,50 m
 - 1,50 m / 2,00 m
 - > 2,00 m
- Pendenza media del percorso
 - < 15 %
 - 15% / 30 %
 - > 30 %
- Sezione trasversale
 - Sede in trincea
 - Sede con muri di sostegno a valle e/o monte
 - Sede in rilevato
 - Sede complanare alla morfologia circostante

- Tipologia costruttiva
 - Sede in terra battuta
 - Sede in pietra irregolare
 - Sede in pietra regolare
 - Basalto
 - Granito
 - Gneiss
 - Porfido
 - Altra pietra:
 - Sede in Opus Spicatum

- Tipologia di attraversamento di fiumi/torrenti
 - Guadi in pietrame
 - Passerelle in legno
 - Ponti ad arco in pietra

- Tipologia di allontanamento delle acque meteoriche
 - Drenaggio con canaletta laterale o trasversale
 - Canaletta in legno
 - Canaletta in pietra
 - Taglione in pietra
 - Assenza di sistemi di drenaggio

Accessibilità

- Pedonale *ved. TAB 01*
 - T: Turistico
 - E: Escursionistico
 - EE: Escursionisti esperti
 - EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura
- Ciclopedonale *ved. TAB 02*
 - TC: Cicloturistico di tipo carrozzabile
 - MC: Cicloturisti di medie capacità
 - BC: Cicloturisti di buone capacità
 - OC: Cicloturisti con capacità triatlistiche
- Carrabile
 - Parcheggio disponibile
 - Parcheggio non disponibile

Grado di integrità/originalità: C

- Originale
- Rimaneggiata
- Rimaneggiato in parte

Stato di conservazione: D

- Degrado presente nella sede stradale
 - Vegetazione
 - Materiale di deposito
 - Mancanza di elementi della pavimentazione

- Sconnessione degli elementi della pavimentazione
- Degrado antropico della pavimentazione
- Sconnessione e/o mancanza di cordoni in pietra
- Mancanza di porzioni di muri di contenimento
- Mancanza di elementi di protezione a valle
- Assenza di elementi di protezione a valle

Attraversamento fiumi / torrenti

- Originale
- Rimaneggiata
- Mancanza di guadi in pietra
- Passerelle in legno
 - Cipollatura
 - Fessurazione
 - Marcescenza
 - Cedimenti parziali della struttura
 - Cedimento della struttura
- Archi in pietra
 - Cedimento strutturale
 - Mancanza di elementi della pavimentazione
 - Mancanza e/o cedimenti di elementi di protezione
 - Degrado antropico

Valutazione finale d'intervento

Grado di rilevanza	A	Sistema paesaggistico di riferimento	MEDIO
Propensione al riuso	B	Caratteristiche del percorso	MEDIA
Grado di integrità/originalità	C		ALTO
Stato di conservazione	D		PESSIMO

PRIORITA' DI INTERVENTO **ALTA**

Note sulla rilevanza e significatività del bene

Note sulla valutazione del sentiero: tratto iniziale di una lunga mulattiera che si snoda lungo il pendio del monte S.Genese. Il percorso non è in ottime condizioni e presenta degradi dovuti alla mancata manutenzione nel tempo. In particolare si registrano diverse mancanze del materiale lapideo.

Note sulle caratteristiche del paesaggio: la mulattiera parte da via Mondonico e presenta diversi tratti a gradonata. Si snoda all'interno di un paesaggio naturale costituito prevalentemente da boschi. Ricade all'interno del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone. Poco distante dal punto di partenza da via Mondonico si trova la Chiesa di S. Biagio anch'essa introdotta da un percorso in pietra.

	P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire	Sch. P. 03
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silvetti

SCHEDA DI INTERVENTO
livello di fattibilità

Principali degradi : rilievo visivo

A Percorso lastricato

Presenza vegetazione
 Presenza materiale depositato e stratificato
 Mancanza e sconnessione di pietre e ciottoli
 Sconnessione e mancanza di cordoni di pietra
 Sconnessione e mancanza di muri di sostegno
 Mancanza di canali di scolo
 Mancanza di parapetti

B Muri in pietra a secco

Presenza di muschi e licheni
 Presenza di vegetazione
 Sconnessione degli elementi

Priorità di intervento

Prezzario opere forestali approvato da Regione Lombardia giugno 2022

Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia edizione giugno 2022

A Percorso lastricato

D.006.002.003 Sfalcio dell'erba eseguito con falciatrice
 1C.25.200.0115 Rimozione di depositi superficiali
 1C.25.100.0615 Rimozione accurata di elementi lapidei sconnessi
 L.001.005.002 Formazione di selciato in pietrame a secco
 L.001.004.024 Realizzazione di muretto di contenimento in pietra
 1C.06.720.0040 Muratura a cuci-scuci
 L.001.004.012 Formazione di canaletta di scolo in legname o pietrame
 L.001.004.023 Fornitura e posa di staccionata in legno

B Muri in pietra a secco

1C.25.300.0320 Trattamento formazione di vegetazione
 1C.25.100.0310 Rimozione della vegetazione
 1C.25.100.0640 Posa di elementi lapidei

Note sullo stato di conservazione del bene

Note sulla valutazione del degrado : il sentiero si snoda lungo il pendio del monte S.Genasio. Il percorso non è in ottime condizioni e presenta degradi dovuti alla mancata manutenzione nel tempo. Gli interventi prioritari riguardano la conservazione e la messa in sicurezza sia del sentiero lastricato sia dei muri a secco di contenimento. In alcuni tratti del percorso mancano pietre del selciato, per una migliore fruizione ed accessibilità sarebbe opportuno integrare i tratti mancanti. Si consiglia una verifica e controllo puntuale dei muri in pietra e l'eventuale ripristino e consolidamento.

P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire		
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/22	Gal Quattro Parchi Lecco	A. Silvetti/R. Lavisio

DATI ELEMENTO		
<i>Proprietà</i>	Pubblica	
<i>Comune</i>	Olgiate Molgora Via Mondonico	
<i>altitudine</i>	348-356	m s.l.m.
<i>Oggetto</i>	Muretti a secco	



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICAVITA' E DELLA RILEVANZA

Grado di rilevanza:	A	Sistema paesaggistico di riferimento
----------------------------	----------	--------------------------------------

<i>Contesto paesaggistico</i>

Morfologia del terreno

- Forte pendio
- Poggio su spalla
- Leggera pendenza
- Isolato

Localizzazione

- Centro storico
- Nucleo sparso di antica formazione
- Area urbana
- Area periurbana
- Area naturale
- Ambito agricolo
- Ambito pastorale

Tutele

- D.Lgs. 42/2044 art. 10
- D.Lgs. 42/2044 art. 45
- D.Lgs. 42/2044 art. 136
- D.Lgs. 42/2044 art. 142

<i>Appartenenza a percorsi</i>

Fruizione turistico-culturale

- Situato vicino a percorsi di fruizione turistico-culturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di fruizione turistico-culturale di rilevanza locale

Panoramici, punti sensibili, belvedere

- Situato vicino a percorsi di fruizione turistico-culturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di fruizione turistico-culturale di rilevanza locale

Simbolici

- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Appartenenza ad ambiti

Elevata naturalità, parchi regionali, aree naturali protette

- Situato in un'area di rilevanza regionale/provinciale
- Situato in un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza locale

Riconoscibilità

- il bene ha particolare significato simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova in un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova vicino ad un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)

Sistemi storico/tradizionale

- Il bene appartiene a paesaggi agrari tradizionali
- Il bene appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione

Accessibilità

- Pedonale

ved. TAB 01

- T: Turistico
- E: Escursionistico
- EE: Escursionisti esperti
- EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura

- Ciclopedonale

ved. TAB 02

- TC: Cicloturistico di tipo carrozzabile
- MC: Cicloturisti di medie capacità
- BC: Cicloturisti di buone capacità
- OC: Cicloturisti con capacità triatlistiche

- Carrabile

- Parcheggio disponibile
- Parcheggio non disponibile

Propensione al recupero:

B

Caratteristiche del muro di pietra

- Lunghezza del muro
 - < 1,50 m
 - 1,50 m / 2,00 m
 - > 2,00 m

- Tipologia costruttiva

- Pietra irregolare
- Pietra regolare
 - Basalto
 - Granito
 - Gneiss
 - Porfido
 - Altra pietra:

Grado di integrità/originalità: C **Stato di conservazione**

Sede del muro

- Originale
- Rimaneggiata
- Presenza di materiale incongruo (malta cementizia)
- Degrado presente nella sede stradale
 - Presenza di vegetazione
 - Materiale di deposito
 - Mancanza di elementi della struttura muraria
 - Sconnessione degli elementi della muratura
 - Cedimento strutturale

Valutazione finale d'intervento

Grado di rilevanza	A	Sistema paesaggistico di riferimento	MEDIO
Propensione al riuso	B	Caratteristiche del muro di pietra	MEDIA
Grado di integrità/originalità	C		ALTO
Stato di conservazione	D		CATTIVO
PRIORITA' DI INTERVENTO			ALTA

Note sulla rilevanza e significatività del bene

Note sulla valutazione del bene: i muri di contenimento che a tratti accompagnano il sentiero che da via Mondonico si inerpicia lungo il pendio del Monte S. Genesio, hanno altezza contenuta e sono realizzati con massi di pietra irregolari di medie dimensioni. Presentano sconnessioni e mancanza di alcuni elementi. Sulla superficie delle pietre del muro sono presenti vegetazione e muschi.

Note sulle caratteristiche del paesaggio: i muretti in pietra a secco accompagnano il sentiero che da via Mondonico sale sul monte S. Genesio in un paesaggio boschivo. Il bene si trova all'interno del Parco Regionale di Montevicchia e Valle del Curone e ricade all'interno Parco Naturale Montevicchia e Valle del Curone.

	P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire	Sch. P. 03
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silvetti

RILIEVO FOTOGRAFICO



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8