

<b>P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire</b>		<b>Sch. P. 06</b>
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/22	GAL Quattro Parchi Lecco Brianza	A. Silvetti/R. Laviscio

<b>DATI PERCORSO</b>		
<i>Proprietà</i>	Pubblica	
<i>Comune di partenza</i>	Vercurago via S. Gerolamo	
<i>altitudine</i>	244	m s.l.m.
<i>Comune di arrivo</i>	Vercurago via S. Gerolamo	
<i>altitudine</i>	265	m s.l.m.
<i>Comuni attraversati</i>	Colle Brianza	
<i>Dislivello complessivo</i>	21	m



### VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICAVITA' E DELLA RILEVANZA

**Grado di rilevanza:**      **A**      Sistema paesaggistico di riferimento

*Contesto paesaggistico*

#### Morfologia del terreno

- Forte pendio
- Poggio su spalla
- Leggera pendenza
- Piano

#### Localizzazione

- Centro storico
- Nucleo sparso di antica formazione
- Area urbana
- Area periurbana
- Area naturale
- Ambito agricolo
- Ambito pastorale

#### Tutele

- D.Lgs. 42/2004 art. 10
- D.Lgs. 42/2004 art. 45
- D.Lgs. 42/2004 art. 136
- D.Lgs. 42/2004 art. 142

#### Valore storico

- percorso rilevabile nella cartografia IGM di prima levata (fine XIX sec.)
- percorso di rilevanza storica di scala locale

*Appartenenza a percorsi*

#### Fruizione turistico-culturale

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

**Panoramici, punti sensibili, belvedere**

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

**Simbolici**

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi storici di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi storici di rilevanza locale

<i>Appartenenza ad ambiti</i>
-------------------------------

**Elevata naturalità, parchi regionali, aree naturali protette**

- Situato in un'area di rilevanza regionale/provinciale
- Situato in un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza locale

**Riconoscibilità**

- il bene ha particolare significato simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
  
- Il bene si trova in un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)
- Il bene si trova vicino ad un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)

**Sistemi storico/tradizionale**

- Il bene appartiene a paesaggi agrari tradizionali
- Il bene appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione

<b>Propensione al riuso:</b>	<b>B</b>	<b>Caratteristiche del percorso</b>
------------------------------	----------	-------------------------------------

- Larghezza della sede
  - < 1,50 m
  - 1,50 m / 2,00 m
  - > 2,00 m
  
- Pendenza media del percorso
  - < 15 %
  - 15% / 30 %
  - > 30 %
  
- Sezione trasversale
  - Sede in trincea
  - Sede con muri di sostegno a valle e/o monte
  - Sede in rilevato
  - Sede complanare alla morfologia circostante

- Tipologia costruttiva
  - Sede in terra battuta
  - Sede in pietra irregolare
  - Sede in pietra regolare
    - Basalto
    - Granito
    - Gneiss
    - Porfido
    - Altra pietra:
  - Sede in Opus Spicatum
  
- Tipologia di attraversamento di fiumi/torrenti
  - Guadi in pietrame
  - Passerelle in legno
  - Ponti ad arco in pietra
  
- Tipologia di allontanamento delle acque meteoriche
  - Drenaggio con canaletta laterale o trasversale
    - Canaletta in legno
    - Canaletta in pietra
  - Taglione in pietra
  - Assenza di sistemi di drenaggio

<b>Accessibilità</b>
----------------------

- Pedonale *ved. TAB 01*
  - T: Turistico
  - E: Escursionistico
  - EE: Escursionisti esperti
  - EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura
- Ciclopedonale *ved. TAB 02*
  - TC: Cicloturistico di tipo carrozzabile
  - MC: Cicloturisti di medie capacità
  - BC: Cicloturisti di buone capacità
  - OC: Cicloturisti con capacità triatlistiche
- Carrabile
  - Parcheggio disponibile
  - Parcheggio non disponibile

<b>Grado di integrità/originalità:</b>	<b>C</b>
--	----------

- Originale
- Rimaneggiata
- Rimaneggiato in parte

<b>Stato di conservazione:</b>	<b>D</b>
--------------------------------	----------

- Degrado presente nella sede stradale
  - Vegetazione
  - Materiale di deposito
  - Mancanza di elementi della pavimentazione

- Sconnessione degli elementi della pavimentazione
- Degrado antropico della pavimentazione
- Sconnessione e/o mancanza di cordoni in pietra
- Mancanza di porzioni di muri di contenimento
- Mancanza di elementi di protezione a valle
- Assenza di elementi di protezione a valle

#### Attraversamento fiumi / torrenti

- Originale
- Rimaneggiata
- Mancanza di guadi in pietra
- Passerelle in legno
  - Cipollatura
  - Fessurazione
  - Marcescenza
  - Cedimenti parziali della struttura
  - Cedimento della struttura
- Archi in pietra
  - Cedimento strutturale
  - Mancanza di elementi della pavimentazione
  - Mancanza e/o cedimenti di elementi di protezione
  - Degrado antropico

#### Valutazione finale d'intervento

Grado di rilevanza	A	Sistema paesaggistico di riferimento	MEDIA
Propensione al riuso	B	Caratteristiche del percorso	ALTA
Grado di integrità/originalità	C		MEDIO
Stato di conservazione	D		BUONO

**PRIORITA' DI INTERVENTO** **BASSA**

#### Note sulla rilevanza e significatività del bene

*Note sulla valutazione del sentiero:* si tratta di una strada in Opus spicatum oggi facente parte della viabilità ordinaria. Non presenta particolari degradi se non riconducibili all'usura e alla mancanza di manutenzione periodica che porta alla crescita di vegetazione e al deposito di materiale estraneo.

*Note sulle caratteristiche del paesaggio:* la strada carrabile costeggia l'ambito di notevole interesse pubblico della zona detta Somasca (art. 136 D.lgs. 42/2004). Attraversa un ambito periurbano. Non risulta segnalata dagli strumenti di pianificazione locale come strada di interesse storico o panoramico.

<b>P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire</b>		<b>Sch. P. 06</b>
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silvetti

**SCHEDA DI INTERVENTO**  
livello di fattibilità

**Principali degradi : rilievo visivo**

**A** Percorso lastricato

Presenza vegetazione  
Presenza materiale depositato e stratificato

**B** Muri in pietra a secco

Non presente lungo la strada storica

**Priorità di intervento**

Prezzario opere forestali approvato da Regione Lombardia giugno 2022

Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia edizione giugno 2022

**A** Percorso lastricato

D.006.002.003 Sfalcio dell'erba eseguito con falciatrice  
1C.25.200.0115 Rimozione di depositi superficiali

**B** Muri in pietra a secco

Nessun intervento previsto

**Note sullo stato di conservazione del bene**

*Note sulla valutazione del degrado* : il bene non presenta particolari degradi se non riconducibili all'usura e alla mancata manutenzione. Si consiglia una verifica puntuale degli elementi di pietra e prevedere la rimozione della vegetazione.

	<b>P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire</b>	Sch. P. 06
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silvetti

## RILIEVO FOTOGRAFICO



Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6