


P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire		Sch. P. 07
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/22	GAL Quattro Parchi Lecco Brianza	A. Silvetti/R. Laviscio

DATI PERCORSO		
<i>Proprietà</i>	Pubblico/privata	
<i>Comune di partenza</i>	Montevecchia, località Oliva	
<i>altitudine</i>	343	m s.l.m.
<i>Comune di arrivo</i>	Montevecchia, località Santuario	
<i>altitudine</i>	446	m s.l.m.
<i>Comuni attraversati</i>	Montevecchia	
<i>Dislivello complessivo</i>	103	m



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICAVITA' E DELLA RILEVANZA

Grado di rilevanza: **A** Sistema paesaggistico di riferimento

Contesto paesaggistico

Morfologia del terreno

- Forte pendio
- Poggio su spalla
- Leggera pendenza
- Piano

Localizzazione

- Centro storico
- Nucleo sparso di antica formazione
- Area urbana
- Area periurbana
- Area naturale
- Ambito agricolo
- Ambito pastorale

Tutele

- D.Lgs. 42/2004 art. 10
- D.Lgs. 42/2004 art. 45
- D.Lgs. 42/2004 art. 136
- D.Lgs. 42/2004 art. 142

Valore storico

- percorso rilevabile nella cartografia IGM di prima levata (fine XIX sec.)
- percorso di rilevanza storica di scala locale

Appartenenza a percorsi

Fruizione turistico-culturale

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Panoramici, punti sensibili, belvedere

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Simbolici

- percorso di rilevanza regionale/provinciale
- percorso di rilevanza locale
- Situato vicino a percorsi storici di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi storici di rilevanza locale

<i>Appartenenza ad ambiti</i>

Elevata naturalità, parchi regionali, aree naturali protette

- Situato in un'area di rilevanza regionale/provinciale
- Situato in un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino ad un area naturale di rilevanza locale

Riconoscibilità

- il bene ha particolare significato simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)

- Il bene si trova in un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)

- Il bene si trova vicino ad un area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di citazioni bibliografiche, iconografia storica, eventi e tradizioni della memoria popolare)

Sistemi storico/tradizionale

- Il bene appartiene a paesaggi agrari tradizionali
- Il bene appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione

Propensione al riuso:	B	Caratteristiche del percorso
------------------------------	----------	-------------------------------------

- Larghezza della sede
 - < 1,50 m
 - 1,50 m / 2,00 m
 - > 2,00 m

- Pendenza media del percorso
 - < 15 %
 - 15% / 30 %
 - > 30 %

- Sezione trasversale
 - Sede in trincea
 - Sede con muri di sostegno a valle e/o monte
 - Sede in rilevato
 - Sede complanare alla morfologia circostante

- Tipologia costruttiva
 - Sede in terra battuta
 - Sede in pietra irregolare
 - Sede in pietra regolare
 - Basalto
 - Granito
 - Gneiss
 - Porfido
 - Altra pietra:
 - Sede in Opus Spicatum

- Tipologia di attraversamento di fiumi/torrenti
 - Guadi in pietrame
 - Passerelle in legno
 - Ponti ad arco in pietra

- Tipologia di allontanamento delle acque meteoriche
 - Drenaggio con canaletta laterale o trasversale
 - Canaletta in legno
 - Canaletta in pietra
 - Taglione in pietra
 - Assenza di sistemi di drenaggio

Accessibilità

- Pedonale *ved. TAB 01*
 - T: Turistico
 - E: Escursionistico
 - EE: Escursionisti esperti
 - EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura
- Ciclopedonale *ved. TAB 02*
 - TC: Cicloturistico di tipo carrozzabile
 - MC: Cicloturisti di medie capacità
 - BC: Cicloturisti di buone capacità
 - OC: Cicloturisti con capacità triatlistiche
- Carrabile
 - Parcheggio disponibile
 - Parcheggio non disponibile

Grado di integrità/originalità: C

- Originale
- Rimaneggiata
- Rimaneggiato in parte

Stato di conservazione: D

- Degrado presente nella sede stradale
 - Vegetazione
 - Materiale di deposito
 - Mancanza di elementi della pavimentazione

- Sconnessione degli elementi della pavimentazione
- Degrado antropico della pavimentazione
- Sconnessione e/o mancanza di cordoni in pietra
- Mancanza di porzioni di muri di contenimento
- Mancanza di elementi di protezione a valle
- Assenza di elementi di protezione a valle

Attraversamento fiumi / torrenti

- Originale
- Rimaneggiata
- Mancanza di guadi in pietra
- Passerelle in legno
 - Cipollatura
 - Fessurazione
 - Marcescenza
 - Cedimenti parziali della struttura
 - Cedimento della struttura
- Archi in pietra
 - Cedimento strutturale
 - Mancanza di elementi della pavimentazione
 - Mancanza e/o cedimenti di elementi di protezione
 - Degrado antropico

Valutazione finale d'intervento

Grado di rilevanza	A	Sistema paesaggistico di riferimento	ALTO
Propensione al riuso	B	Caratteristiche del percorso	MEDIA
Grado di integrità/originalità	C		ALTO
Stato di conservazione	D		BUONO

PRIORITA' DI INTERVENTO

BASSA

Note sulla rilevanza e significatività del bene

Note sulla valutazione del sentiero: il sentiero dell'Oliva è costituito da una ripida mulattiera, che, attraverso tipiche coltivazioni terrazzate, conduce alla piazza di Montevecchia. Fa parte dei sentieri escursionistici segnalati dal Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone; in particolare, si tratta del sentiero n.9 Montevecchia - Missaglia. Oggi si trova in buono stato di conservazione grazie a recenti interventi di manutenzione straordinaria promossi nel 2011 dal Parco di Montevecchia e della valle del Curone che sono stati effettuati soprattutto nella parte alta del sentiero vicino a Piazza Gaetana Agnesi di Montevecchia e su alcuni muri a secco crollati. Il sentiero presenta parte a gradoni e parti in selciato con pietre irregolari.

Note sulle caratteristiche del paesaggio: Il sentiero dell'Oliva solca la collina di Montevecchia inserendosi in un paesaggio agrario terrazzato. Si tratta di un'antica via di comunicazione, forse già di epoca romana. Fa parte del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone e ricade all'interno del Parco Naturale Montevecchia e Valle del Curone.

	P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire	Sch. P. 07
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silvetti

SCHEDA DI INTERVENTO
livello di fattibilità

Principali degradi : rilievo visivo

A Percorso lastricato

Sconnessione e mancanza di cordoni di pietra
Sconnessione e mancanza di muri di sostegno
Mancanza di canali di scolo

B Muri in pietra a secco

Presenza di muschi e licheni
Presenza di vegetazione
Sconnessione degli elementi

Priorità di intervento

Prezzario opere forestali approvato da Regione Lombardia giugno 2022

Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia edizione giugno 2022

A Percorso lastricato

L.001.004.024 Realizzazione di muretto di contenimento in pietra
L.001.004.012 Formazione di canaletta di scolo in legname o pietrame

B Muri in pietra a secco


1C.25.300.0320 Trattamento contro la formazione di vegetazione
1C.25.100.0310 Rimozione della vegetazione
1C.25.100.0640 Posa di elementi lapidei

Note sullo stato di conservazione del bene

Note sulla valutazione del degrado : il percorso è stato oggetto negli ultimi anni di manutenzione conservativa (2011-2022). Lungo il percorso e in corrispondenza dei muri di contenimento in pietra a secco sono presenti sconnessioni e mancanza di alcuni elementi di pietra. Sulla superficie delle pietre del muro è presente vegetazione, muschi. Si consiglia un intervento puntuale.

P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire		
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/22	GAL Quattro Parchi Lecco Brianza	A. Silvetti/R. Laviscio

DATI ELEMENTO		
<i>Proprietà</i>	Pubblico/privata	
<i>Comune</i>	Montevecchia	
<i>altitudine</i>	343-446	m s.l.m.
<i>Oggetto</i>	Muretto a secco	



VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' E DELLA RILEVANZA

Grado di rilevanza: **A** Sistema paesaggistico di riferimento

Contesto paesaggistico

Morfologia del terreno

- Forte pendio
- Poggio su spalla
- Leggera pendenza
- Isolato

Localizzazione

- Centro storico
- Nucleo sparso di antica formazione
- Area urbana
- Area periurbana
- Area naturale
- Ambito agricolo
- Ambito pastorale

Tutele

- D.Lgs. 42/2004 art. 10
- D.Lgs. 42/2004 art. 45
- D.Lgs. 42/2004 art. 136
- D.Lgs. 42/2004 art. 142

Appartenenza a percorsi

Fruizione turistico-culturale

- Situato vicino a percorsi di fruizione turistico-culturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di fruizione turistico-culturale di rilevanza locale

Panoramici, punti sensibili, belvedere

- Situato vicino a percorsi di fruizione turistico-culturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di fruizione turistico-culturale di rilevanza locale

Simbolici

- Situato vicino a percorsi di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino a percorsi di rilevanza locale

Appartenenza ad ambiti

Elevata naturalità, parchi regionali, aree naturali protette

- Situato in un'area di rilevanza regionale/provinciale
- Situato in un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un'area di rilevanza locale
- Situato vicino ad un'area naturale di rilevanza regionale/provinciale
- Situato vicino ad un'area naturale di rilevanza locale

Riconoscibilità

- il bene ha particolare significato simbolico (presenza di citazioni bibliografiche,
- Il bene si trova in un'area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di
- Il bene si trova vicino ad un'area significativa dal punto di vista simbolico (presenza di

Sistemi storico/tradizionale

- Il bene appartiene a paesaggi agrari tradizionali
- Il bene appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione

Accessibilità

- Pedonale *ved. TAB 01*
 - T: Turistico
 - E: Escursionistico
 - EE: Escursionisti esperti
 - EEA: Escursionisti esperti con attrezzatura
- Ciclopedonale *ved. TAB 02*
 - TC: Cicloturistico di tipo carrozzabile
 - MC: Cicloturisti di medie capacità
 - BC: Cicloturisti di buone capacità
 - OC: Cicloturisti con capacità triatlistiche
- Carrabile
 - Parcheggio disponibile
 - Parcheggio non disponibile

Propensione al recupero: B Caratteristiche del muro di pietra

- Lunghezza del muro
 - < 1,50 m
 - 1,50 m / 2,00 m
 - > 2,00 m
- Tipologia costruttiva
 - Pietra irregolare
 - Basalto
 - Granito
 - Gneiss
 - Porfido
 - Altra pietra:

Grado di integrità/originalità: C Stato di conservazione

Sede del muro

- Originale
- Rimaneggiata
- Presenza di materiale incongruo (malta cementizia)

- Degrado presente nella sede stradale
 - Presenza di vegetazione
 - Materiale di deposito
 - Mancanza di elementi della struttura muraria
 - Sconnessione degli elementi della muratura
 - Cedimento strutturale

✓
✓
✓

Valutazione finale d'intervento

Grado di rilevanza	A	Sistema paesaggistico di riferimento	ALTO
Propensione al riuso	B	Caratteristiche del muro di pietra	MEDIA
Grado di integrità/originalità	C		ALTO
Stato di conservazione	D		CATTIVO

PRIORITA' DI INTERVENTO **ALTA**

Note sulla rilevanza e significatività del bene

Note sulla valutazione del bene: i muri di contenimento del sentiero dell'Oliva sono costituiti da pietrame misto con elementi di notevoli dimensioni assemblati a secco. Presentano sconnessioni e mancanza di alcuni elementi. Sulla superficie delle pietre del muro sono presenti vegetazione e muschi.

Note sulle caratteristiche del paesaggio: i muretti in pietra a secco accompagnano il sentiero dell'Oliva che solca la collina di Montevicchia inserendosi in un paesaggio agrario terrazzato. Il bene si trova all'interno del Parco Regionale di Montevicchia e Valle del Curone e ricade all'interno Parco Naturale Montevicchia e Valle del Curone.

	P-ART. Una pietra sopra l'altra: un'arte da custodire	Sch. P. 07
<i>Data compilazione</i>	<i>Responsabili progetto</i>	<i>Rilevatore</i>
14/11/2022	Gal Quattro Parchi Lecco Brianza	Alessia Silveti

RILIEVO FOTOGRAFICO



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9